


### 通电型高度块

- 电子方式检测刃尖位置。
- 重复精度  $\pm 1\mu\text{m}$  ( $2\sigma$ )。



型号 **BM-50**



对应通电性刀具及  
工件、机床



LED  
指示灯显示

高度精度	$50^{+0.005}_0\text{mm}$
重复精度	$\pm 1\mu\text{m}$ ( $2\sigma$ )
最小测定刀具直径	$\phi 1\text{mm}$
测定压力	3N
行程	3mm
接触信号	LED亮灯(红)
电池	SR44 X 2
电池寿命	连续 10 小时
质量	0.23kg


※另备有无磁铁型。订购时在型号末尾加上“/N”。  
(订购示例：**BM-50/N**)

### 全能型高度块

- 适用于所有刀具、工件的内部接点方式。



型号 **BM-50G**



对应所有刀具、  
工件、机床



LED  
指示灯显示

高度精度	$50^{+0.005}_0\text{mm}$
重复精度	$\pm 1\mu\text{m}$ ( $2\sigma$ )
最小测定刀具直径	$\phi 1\text{mm}$
测定压力	2N
行程	3mm
接触信号	LED亮灯(红)
电池	SR44 X 2
电池寿命	连续 10 小时
质量	0.24kg


※另备有无磁铁型。订购时在型号末尾加上“/N”。  
(订购示例：**BM-50G/N**)



型号 **BM-100G**

工件上方 100mm 的  
刀尖检出位置。

大型机床用  
大测定面



对应所有刀具、  
工件、机床



LED  
指示灯显示

高度精度	$100^{+0.01}_0\text{mm}$
重复精度	$\pm 1\mu\text{m}$ ( $2\sigma$ )
最小测定刀具直径	$\phi 1\text{mm}$
测定压力	2N
行程	10mm
接触信号	LED亮灯(红)
电池	SR44 X 2
电池寿命	连续 10 小时
质量	0.36kg

※另备有无磁铁型。订购时在型号末尾加上“/N”。  
(订购示例：**BM-100G/N**)