

**PMG系列**

●接触工件后，LED瞬时提醒。




对应通电性加工  
工件和机床



LED  
指示灯显示

**直柄型**




※PMG-10、PMG-10S只有1个LED。

型号	φDh7	L	L1	电池	质量 (kg)
<b>PMG-10</b>	10	75	50	松下锂电池 BR435×1	0.2
<b>-10S</b>					
<b>-20</b>	20	90	50	LR1×2 (单5)	0.3
<b>-20S</b>					
<b>-32</b>	32	80	60	LR1×2 (单5)	0.5
<b>-32S</b>					

1. 附带 **ST38-6P** 测头。末尾带 S 的型号附带 φ6 圆柱形测头 **ST38-6×6**。

**莫氏锥柄型**



型号	MT No.	L	电池	质量 (kg)
<b>PMG-MT2</b>	MT2	80	松下锂电池 BR435×1	0.2
<b>-MT2S</b>				

1. 只有一个 LED 指示灯。  
2. 附带 **ST38-6P** 测头。末尾带 S 的型号附带 φ6 圆柱形测头 **ST38-6×6**。


**主要参数**

重复精度	±1μm (2σ)	
超程量	XY ±12mm	Z 5mm
测定压力	XY 0.6N	Z 2.7N
电池寿命	<b>PMG-20,20S,32,32S</b>	连续 25 小时
	<b>PMG-10,10S,MT2,MT2S</b>	连续 50 小时

1. 上述参数是在使用附带测头时的值。


**《更换用测头》另售品 PMPC、PMP、PMC、PMG 系列用**

测头部分采用 M3 螺纹连接式，可以分离，因此在测头损伤时或根据工件形状，可更换测头。



型号	图	L	L1	φd	质量 (g)	测头前端	对应
<b>ST28 -1P</b>	1	28	2	1	2.0	硬质合金	PMG、PMC PMP·PMPC
<b>-2P</b>			8	2	2.0		
<b>-3P</b>			—	3	2.5		
<b>-4P</b>				4	2.9		
<b>ST28 -4R</b>	2	—	4	2.6	红宝石	PMP·PMPC	
<b>ST38 -6P</b>	3	38	—	6	4.8	钢(不锈钢)	PMG、PMC PMG□□S、PMC□□S
<b>ST38 -6×6</b>	4		6	6	4.8		

※ST38-6×6 的测头为 PMG□□S、PMC□□S 专用。安装在不对应的传感器上时，测头的跳动精度会降低。



最适合特殊形状工件、塑料模的锥形体测量。

型号	<b>ST15-50K</b>
----	-----------------

※PMG、PMC 系列专用。